

# Laudo com fotos da atual situação do módulo quiosque número 02 localizado na Orla da Praia de Santa Mônica.





Foto Lateral: Vidro da janela de atendimento ao cliente quebrado. Coberto com tábua de madeira.






Foto Estrutura Externa: Estrutura que oferece espaço para disposição de mesas e cadeiras, área descoberta.








Fotos do chão/ calçadão: Bueiros que dão acesso a ligamento de água ou energia expostos e sem tampas, implantando perigo.





Fotos: Báscula do Banheiro (Feminino ou Masculino) quebradas.







Fotos Banheiros: Um com porta de acesso danificadas e o segundo sem porta, ou qualquer proteção.





Fotos banheiro (área interna): Fotos da estrutura interna de um dos banheiros. Condições precárias. Faltando vaso, pia, torneira. Teto sem acabamento.











Fotos do quiosque em processo de licitação: Fotos panorâmicas da atual situação do quiosque número 02 da Orla da Praia de Santa Mônica.